N° 076 - 2013

REPUBLICA DEL PERU
DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS

CERTIFICADO DE INSPECCION BI-ANUAL DE ESTRUCTURAS PARA INSTALACIONES ACUATICAS - PARTE SUMERGIDA

El presente documento certifica que se ha efectuado la inspección respectiva a la instalación que se indica, de acuerdo a lo establecido en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú (TUPAM - 15001).

PROPIETARIO : **PETROBRAS ENERGIA PERU S.A.**

LUGAR DE LA INSPECCION : **QUEBRADA VERDE** FECHA: **ABRIL DEL 2013**

TIPO DE INSTALACION : **Muelle para captación de Agua Salada**

SERVICIO QUE PRESTA : **Ninguno**

RESOLUCION DE AUTORIZACION : **606-2004-DGC** FECHA: **03 DE DCIEMBRE DEL 2004**

DIMENSIONES : **240 mts de Largo**

AÑO DE CONSTRUCCION : **Julio de 1979**

FORMA DE PILOTE : **Circular Inclinados y Verticales**



RECTANGULAR VERTICAL | RECTANGULAR INCLINADO | CIRCULAR VERTICAL | CIRCULAR INCLINADO | RIEL VERTICAL | RIEL INCLINADO

N° DE PILOTES : **24 circulares inclinados, 04 Circulares Verticales. Total 28**

MATERIAL :

ACERO (X) MADERA ( ) CONCRETO ( )

PROFUNDIDAD DE PILOTES :

Inicio : **7:40 Metros** Centro : **4 Metros** Final **0 Metros**

LEYENDA : (A ser utilizada en los planos)

CORROSION AVANZADA	C	
ENCAPSULADO	E	
BUENO	B	X
RAJADO O FISURADO	R	
FALTA PILOTE	F	
MALO	M	
OTROS	(Indicar)	

Se adjunta lo siguiente :

INFORME DE LA COMPAÑIA INSPECTORA N° **INFORME TRAMARSA 004-2013**

PLANOS	SI (X)	NO ( )
VIDEOS	SI (X)	NO ( )
FOTOGRAFIAS	SI (X)	NO ( )
CALIBRACIONES	SI (X)	NO ( )

PROTECCION CATODICA DE VIDA UTIL **100** %

PROXIMA FECHA DE INSPECCION : **MARZO DEL 2015**

OBSERVACIONES : (Adjuntar hoja adicional en caso requerirse)

Fecha : **05 DE JUNIO DEL 2013**

Ricardo Cano Salja
Gerente / Sede Talara

Nombre y Firma del Representante de la Compañía de Buceo Inspectora

MARINA DE GUERRA DEL PERU
REPUBLICA DEL PERU
CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE TALARA

Capitán de Fragata
Capitán de Puerto de Talara
Ricardo MEZA Valdivia
01801879

V° B°
Capitán de Puerto